CD35 – CAPTEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE A CÂBLE COMPACT SORTIE POTENTIOMÉTRIQUE – ÉTENDUE DE MESURE JUSQU'À 750 MM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Étendue de mesure 750 mm

Signal de sortie Potentiomètre $1 k\Omega / 10 k\Omega$

Résolution Infini (dépend du système d'exploitation)

Matière Corps en aluminium (RohS)

Câble de mesure en acier inoxydable 316L

Diamètre du câble de mesure 0,45 mm

Élément de détection Potentiomètre de précision Connectique Œillet à souder (potentiomètre)

Linéarité jusqu'à +/-0,15% PE

Indice de protectionIP50Vitesse de déplacement max.10 m/s

Accélération max. 40 m/s² (avant déformation du câble de mesure)


Poids ≈ 90 g Température de fonctionnement -20° à $+80^{\circ}$ C Température de stockage -30° à $+80^{\circ}$ C



Étendue de mesure	Force de rappel en	Force de rappel en fin
standard en mm	début de course	de course
750	≈ 2,00 N	≈ 2,80 N



RÉFÉRENCE DE COMMANDE



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Version potentiomètre 1 K Ω (autres valeurs sur demande)

Exemple d'un schéma de raccordement et étage d'entrée :






Diagramme de sortie $1k\Omega$

Pour garantir une bonne linéarité, le potentiomètre doit obligatoirement être câblé en diviseur de tension et jamais en rhéostat. La résistance d'entrée du système d'exploitation doit être supérieure à $10M\Omega$.




RACCORDEMENT








ENCOMBREMENT


Fixation par taraudages latéraux (code commande 01)




















Fixation par brides (code commande 02)









Fixation sur écrous longs (code commande 03)

